

Írta:

2012. augusztus 07. kedd, 08:11



Ahhoz képest, hogy Pécs városának nem a legkomolyabb kereszteződéséről van szó, a táblák eléggé furcsák a Fülemüle utca, Éger köz (a kép a helyszínen készült), Sirály utca, Darázs dűlő „Bermuda-háromszögben”. Ami nem kopott az alig látható, ami jól észlelhető az kevésbé szembetűnő, ami viszont hibátlan, az helytelen irányt mutat. Persze, a zűrös helyzet maximum harminc perc alatt megszüntethető lenne.

A három gond közül az első megoldásához egy kisméretű fűrész, esetleg bozótvágó szükséges. Mert a Sirály utca felől érkezők számára ugyan ki van téve egy „elsőbbségadás kötelező”, csúcsára állított háromszögformájú tábla, de azt csak a sasszeműek vehetik észre. Lévén, hogy benőtte a növényzet. Ez pedig veszélyhelyzetet idézhet elő, főleg azok számára, akik nem környékeliek.

Írta:

2012. augusztus 07. kedd, 08:11



A tábla alig látható, a balesetveszélyt viszont könnyű észrevenni

Az Éger köz felől érkezők, a Fülemlüle utcái kereszteződéshez érkezve egy ugyanilyen KRESZ-táblát láthatnának. Főleg akkor, ha a festés nem kopott volna le róla, de szinte tökéletesen. Ennek megváltoztatásához egy kisebb létra, meg két villáskulcs nélkülözhetetlen. Meg persze egy olyan jelzőtábla, ami nem csak „titkos” információkat tartalmaz.

A harmadik probléma már némi gondolkodást is megkövetel. Mivel az Abaliget, illetve Orfú irányába tartó kerékpárutat jelző kisebb táblácska rossz, helytelen irányt mutat. Amikor ugyanis a bringások felérnek a dombtetőre, ott rendszeresen eltévednek, ha nem is végzetesen. Mert a zöld jelzésben lévő sárga kerékpárhoz rendelt nyíl – félreérthető módon – a Darázs dűlő irányába mutat. Ami „félíg-meddig” zsákutca.

Táblaerdő, zavarokkal

Írta:

2012. augusztus 07. kedd, 08:11



Az út nem arra visz, mint amerre a nyíl mutat, ami furcsa

Ami tény: aki oda beteker, az nem találja meg az Égervölgy felé tartó kerékpárutat. Vagyis, vagy a nyíl irányát kellene megtörni, vagy máshová kitenni a jelzést. Mivel így megtévesztő. Legalábbis a kerekesek kirándulók szerint mindenképpen az.

Az átalakítások fél óránál többet semmiképpen sem vennének igénybe. Már csak az a kérdés, lesz-e rá valamikor idő?